

Proyecto de mejora Minera Spence área molienda (SGO)

- Suministro carcassas dúplex pads y riel de empuje del sistema de lubricación Molinos SAG y de bolas
- Suministro de sellos o'ring adecuados y respaldos mejorados
- Elementos de filtrado originales

Problema:

- Filtros dúplex con exceso de fugas
- Filtros dúplex discontinuados por fábrica
- Filtros dúplex sin stock de repuestos
- Filtros dúplex sin representación en Chile
- Filtros dúplex con nula información



Plan de acción

- Se identifica filtro dúplex de alta de pads y riel de empuje
- Se coordina con fabrica para reapertura de fabricación de carcasas
- Se importan cuerpos de filtros, sellos y elementos
- Se efectúa metrología a porta filtros radiales y axiales
- Se mejoran sellos de botellas porta filtros



Solución

- Reemplazo periódico de sellos y respaldos de los porta filtros
- Reemplazo de filtros dúplex
- Se elimina fugas y puntos de contaminación



MUCHAS GRACIAS

¡¡¡CONTACTENOS!!!

QUEDAMOS MUY ATENTOS

German Oviedo Torres
Ingeniero de Proyectos y Servicios
Experto en Filtración y Microfiltrado
AYO Comercial y Servicios
+56965971342